玉环洲龙机械有限公司年产 25 万件汽车拉杆总成生产线技改项目（先行）其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告表及其评审意见提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作等情况，现将本项目需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1.环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

我公司位于浙江省玉环经济开发区兴园路 5 号（汽摩园区内），租赁玉环富捷消防科技股份有限公司的现有已建厂房作为生产车间，租赁厂房共 2 层，租赁建筑面积为 3933.33m²，主要从事汽车拉杆总成的生产。

我公司于 2023 年 11 月委托浙江恒美环保科技有限公司编制了《玉环洲龙机械有限公司年产 25 万件汽车拉杆总成生产线技改项目环境影响报告表》，于 2023 年 11 月 20 日取得台州市生态环境局玉环分局的审查意见：台环建(玉)[2023]184 号，于 2023 年 12 月 22 日申领了排污登记回执，登记编号为 91331021076220851U001Y。

项目分阶段实施，目前主要生产线及配套环保设施已建设完成，2#自动喷漆流水线（水帘喷台）暂未建设。故本次验收项目产能较环评减少，具备年产 16.67 万件汽车拉杆总成的生产能力。（未建设部分设备及产能，待以后建设完成后另行验收）。

在项目建设过程中，我公司废气处理设施委托浙江大学能源工程设计研究院设计后，委托台州市三字环保科技有限公司建设并调试，主体工程及相应的环保设施均能正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件。根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行“三同时”制度，相应的环保设施须经验收合格后方可投入运行使用。本次项目由我公司自行组织并开展验收工作，我公司编制完成验收监测方案并委托浙江绿安检测技术有限公司对我公司废气、废水处理设施进行检测，监测时间为 2024 年 9 月 10 日、2024 年 9 月 11 日（雨水监测时间：2024 年 9 月 19 日），随后我公司引用浙江绿安检测技术有限公司提供的检测报告，及我公司先行项目建设情况自行编制了本竣工验收报告。

1.2 施工简况

项目施工期主要为生产及配套设备的安装。废气防治主要为各类废气的收集管路和处理设施的安装；废水防治主要为厂区废水处理站及生活污水化粪池等；噪声防治为选用低噪声设备，合理布置厂区平面布置；固废防治：建设了一般固废堆场和危废堆场。

1.3 验收过程简况

在项目建设过程中，我公司废气处理设施委托浙江大学能源工程设计研究院设计后，委托台州市三字环保科技有限公司建设并调试，主体工程及相应的环保设施均能正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件。根据国家有关环保法律法规的要求，建设项目必须执行“三同时”制度，相应的环保设施须经验收合格后方可投入运行使用。本次项目由我公司自行组织并开展验收工作，我公司编制完成验收监测方案并委托浙江绿安检测技术有限公司对我公司废气、废水处理设施进行检测，监测时间为2024年8月26日、2024年8月27日（雨水监测时间：2024年8月29日），随后我公司引用浙江绿安检测技术有限公司提供的检测报告，及我公司先行项目建设情况自行编制了次竣工验收报告。

2025年1月21日，玉环洲龙机械有限公司根据《玉环洲龙机械有限公司年产25万件汽车拉杆总成生产线技改项目（先行）竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目环境保护设施进行验收，提出意见如下：

对监测单位的要求：

监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告内容，完善相关附图、附件。

对建设单位的要求：

1、进一步加强各类废气的收集处理工作，定期检查各废气集气罩及管路，对各配套环保设施进行维护，确保废气稳定达标排放。

2、完善废气处理设施运行台账，完善废气排放口标识牌信息，完善废水运转台账记录，定期核查台州华浙环保科技有限公司相关环保手续，确保废水经处理后达标排放。

3、建立长效环保管理制度，加强环境风向防范管理，完善各项应急措施，确保环境安全。

4、进一步规范危废堆场建设，完善危废堆场标识标牌，做好分区分类，完善危废周知卡及台账记录，及时转移危险固废，严格执行转移联单制度，防治二次污染。

5、按相关规范将项目竣工环境保护验收材料和结论进行公开、公示。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目环评编制期间，环保设施施工及验收期间均未收到公众投诉情况。

2.其他环境保护措施落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

公司建立了相关环保组织机构，明确相关环保负责人，建立了废气、废水运行及日常维护等相关制度。

(2) 环境风险防范措施

公司确立以公司法人为总指挥，统领应急总指挥部，下设消防抢险组、治安保障组、后勤综合组和环境指挥组，负责向上级部门报告和请示，负责与应急部门和社区联络，负责协调应急期间各救援队伍的运作，统筹安排各项应急行动，保证应急工作快速、有序、有效地进行。

(3) 环境监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ943-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目的监测计划建议如下表 2-1：

表 2-1 监测计划一览表

项目		监测因子	监测频率	监测单位	执行标准
类别	编号				
废气	涂胶废气 (DA001)	非甲烷总烃	1次/年	委托有 资质第 三方检 测机构	《橡胶制品工业污染物排放标准》 (GB27632-2011)
	硫化废气 (DA002)	非甲烷总烃、 CS ₂ 、臭气浓度	1次/年		
	喷漆、烘干 废气 (DA003)	漆雾、非甲烷 总烃、臭气浓 度			《工业涂装工序大气污染物排放 标准》(DB33/2146-2018)相关 标准、《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)
	厂区内无 组织	非甲烷总烃	1次/年		《挥发性有机物无组织排放控制 标准》(GB37822-2019)中附录

				表 A.1 的排放限值
	厂界无组织	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度、二硫化碳	1 次/年	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的相关标准、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准
废水	DW001	pH、COD _{Cr} 、氨氮、五日生化需氧量	1 次/半年	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准要求(其中总磷、氨氮执行《工业我公司废水氨、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013))
	YS001	pH、COD _{Cr} 、氨氮	1 次/月	/
噪声	厂界噪声	噪声	1 次/季度	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目总量控制指标建议值为各污染物达标排放量，即 COD_{Cr}0.041t/a、氨氮 0.002t/a、颗粒物 0.093t/a、VOCs0.883t/a 和 CS₂0.045t/a。具体值由当地生态环境主管部门确定。本项目只排放生活污水，其新增污染物无需进行区域削减替代。颗粒物、CS₂施行总量控制，无需总量替代削减。

根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》，上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行业的建设项目 VOCs 排放量实行等量削减，玉环上年度为达标区域，因此本项目 VOCs 实行 1:1 削减替代。项目新增 VOCs 排放量为 0.883t/a，故区域替代削减量为 0.883 t/a。

根据《关于进一步规范台州市排污权交易工作的通知》(台环保[2012]123号)、《关于玉环市家具制造及表面喷涂行业挥发性有机化合物(VOCs)排污权有偿使用初始价格(试行)转为正式执行标准的通知》(玉发改价格[2021]86号)，我公司新增表面喷涂行业挥发性有机化合物 VOCs 排污权为有偿使用(约 0.72 t/a)，需通过台州市排污权交易平台竞价获得。因其他行业排污权交易平台尚在构建中其 VOCs 总量暂不购买，本环评仅先提出总量控制值(约 0.163 t/a)，待以后平台建立再另行调剂或交易。在此基础上，项目的实施符合总量控制要求。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目无防护距离要求

2.3 其他措施落实情况。

本项目无相关内容。

3.整改工作落实情况

玉环洲龙机械有限公司年产 25 万件汽车拉杆总成生产线技改项目（先行）在建设过程中、竣工后、验收监测期间、提出验收意见后等环节采取了以下整改工作：

表 3-1 项目整改工作情况一览表

整改环节	整改内容
建设过程中	1. 对废气配套了相关的处理设施。2.对废气进行收集处理并高空排放。 3.建立较完善的环保管理制度。
竣工后	1. 废气经处理设施处理后能达标排放。2.废水定期收集委托台州华浙环保科技有限公司处置。
验收监测期间	确保雨、污分流。废气处理设施正常运行。
提出验收意见后	1.加强废气、废水收集及处理设施的日常管理和维护工作，保证废气、等设施始终处于良好运行状态；2.加强雨污、污污分流工作；3.完善长效的环保管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放；完善风险防范措施，确保环境安全。